

Příloha 9.4.

Příklady dobré praxe obnovy v obrazech

Palackého nám., restaurace U Pasáčka

stav před obnovou



stav po obnově



Vratislavovo nám., katolícká fara, čp. 120

stav před obnovou



stav po obnově



Vratislavovo nám. – výměna borovic, rok 2008

stav před obnovou



stav po obnově



Komenského náměstí - severní část – obnova z roku 2014



Vratislavovo nám. - obnova fasád a střech domů v MPZ



Obnova interiérů kostela sv. Kunhuty – výměna dlažby a schodů v presbytáři, rok 2015

Stav před obnovou



Stav po obnově



Dům čp. 135 – bývalá evang. fara, výměna vrat, r. 2013

stav před obnovou



stav po obnově



měšťanský dům čp. 119, Vratislavovo nám., rok 2015-2016

dveře do dvora – stav před obnovou



stav po obnově



interiéru památky – stav po obnově

1. patro



přízemí



dům čp. 133, Komenského náměstí

stav před obnovou



stav o obnově

